




Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang-Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Alamat Jln Okpol No. 01 Oksibil
www.bpbdkabupatenpegununganbintang.web.id

LAPORAN KEJADIAN BENCANA ALAM BANJIR BANDANG SUNGAI DIGOEL DISTRIK IWUR KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TANGGAL 16 MEI 2024



I. KRONOLOGIS KEJADIAN

Selamat pagi News info;
Selamat pagi dari Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang memberikan informasi terkini bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Pukul 10.00 Wit telah terjadi Bencana Banjir Bandang di area Sungai Digoel Distrik Iwur yang mengakibatkan beberapa Infrastruktur bangunan sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) mengalami kerusakan berat pada hulu intake sampai dengan rumah mesin (Power House) akibat sapuan air yang sangat tinggi menyebabkan saluran bagian sandtrap rusak, dinding bagian luar terbawa air sungai, pintu air sandtrap terangkat dan hanyut 10 meter dari posisi awal selain itu dibagian rumah turbin talud penahan air terbawa arus air, luapan air juga menggenangi areal dalam lantai rumah turbin 1.5 meter dan meninggalkan sedimen dan potongan kayu. Kondisi terparah berada dibagian sandtrap dimana saluran disisi hulu sungai terbawa oleh arus sungai Digoel sepanjang 40 meter. Selain kondisi saat ini ketinggian air belum surut dengan level permukaan air menggenangi area rumah turbin.

II. LOKASI KEJADIAN

- Sungai Digoel Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang.
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Jalan Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang

III. DATA KORBAN

-



IV. DATA INFRASTRUKTUR YANG TERDAMPAK

- Infrastruktur bangunan sipil PLTMH mengalami kerusakan berat
- Rumah mesin (Power House) PLTMH mengalami kerusakan berat
- Saluran bagian sadtrap rusak berat
- Rumah turbin rusak berat
- Talud penahan air terbawa arus air,

V. UPAYA PENANGANAN DARURAT

- 1) Pendataan (Essesmen Awal) Oleh Aparat wilayah terdampak Distrik Iwur di Lokasi bencana menyusuri Sungai Digoel.
- 2) Kepala BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang menugaskan Bidang Kedaruratan dan Logistik Bapak Hiron Setamanki.S.Sos dan Bapak Sem Rawar melakukan koordinasi untuk mengikuti informasi lanjutan dari masyarakat maupun aparat Pemerintah Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang.
- 3) Tim tugas distrik dan BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan koordinasi dan peninjauan lokasi terdampak pada tanggal 16 Mei 2024
- 4) BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang melakukan koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pekerjaan Umum sebagai penanggungjawab Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Jalan Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang

VI.KENDALA/FAKTOR PENGHAMBAT

- 1) Faktor Alam sehingga akses informasi terbatas.
- 2) Akses menuju lokasi agak lambat dalam peninjauan karena transpotasi

VII. PENUTUP

Demikian Laporan sementara Kejadian Bencana Banjir Bandang di Sungai Digoel Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang hari Jumaat 17 Mei 2024.

Sumber Informasi	: 1). Dinas PUPR Pegunungan Bintang Bapak Paulus Mabel
	: 2). Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pegunungan Bintang (Bpk Hiron Setamanki. S.Sos dan Bpk Sem Rawar)
Waktu	: Oksibil, 17 Mei 2024
Pembuat Laporan	: Frans Solossa
Jabatan	Staf BPBD Pegunungan Bintang
Kontak Info Bencana	081343169538
Website	www.bpbdkabupatenpegununganbintang.web.id

DOKUEMTASI KEJADIAN





16 Mei 2024 12.10.17
5.01601985S 140.72343275E ±12,19m
21° N
Altitude:441.1m
Speed:0.0km/h
Index number: 260



2024/05/16 17:06
E 140,7 S -5,0
Masukkan teks
Infinix SMART8Pro



2024/05/16 17:01
E 140,7 S -5,0
Masukkan teks
Infinix SMART8Pro



16 Mei 2024 12.13.00
5.01594328S 140.723607E ±12,40m
174° S
Altitude:440.4m
Speed:0.0km/h
Index number: 267



16 Mei 2024 12.13.17
5.01595895S 140.72360957E ±12,68m
176° S
Altitude:440.9m
Speed:0.0km/h
Index number: 268



16 Mei 2024 11.53.02
5.00474709S 140.714161E ±4,70m
162° S
Altitude:465.0m
Speed:0.0km/h
Index number: 246

