



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



Jl. Dabolding Sebelah Kali- Oksibil

LAPORAN KEJADIAN BENCANA

BANJIR DI DISTRIK IWUR KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

TANGGAL 19 APRIL 2017

I. KRONOLOGIS KEJADIAN

Akibat hujan lebat yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 jam 20.00 WIT, telah terjadi Bencana Banjir di Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang.

II. LOKASI KEJADIAN

- a. Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang

III. DATA KERUSAKAN

a) Sektor Perumahan

- Rumah Rusak Berat 8 Unit
- Rumah Warga 192 Unit (Rusak Ringan)

b) Sektor Infrastruktur

- 1) Jalan : Panjang 500 Meter (Kampung Iwur menuju Kampung Wetkim)
- 2) Drainase : Panjang 200 Meter (Kampung Krumkin Menuju Wetkim)
- 3) Talud Jembatan : Tinggi 4,5 meter- Panjang 4 meter (Jembatan Iwur dan Jembatan Rim)

c) Sektor Fasilitas Sosial

- 1) Jembatan Peghubung antar kampung (Rusak Berat/Putus): 2 Unit, Yaitu :
 - a. Jembatan Penghubung Antar Kampung Iwur Panjang 450 m Lebar 50 m (Kampung Dewok, Kampung Ewen Katop, Kampung Ulkubi dan Kampung Narger).
 - b. Jembatan Rim Panjang 250 m Lebar 50 m (Kampung Kurumkim, Kampung Nengenum, Distrik Tarup dan Papua Negunea/PNG).
- 2) Asrama Pelajar SD, SMP 1 Atap Iwur
- 3) Balai Kampung 1 Unit
- 4) Rumah Guru 3 Unit (Rusak Berat/Dibawah Air)

d) Data Korban/Kerusakan

- a) Ternak Babi : 8 Ekor
- b) Ternak Ayam : 101 Ekor
- c) Ternak Anjing : 1 Ekor
- d) Kolam Ikan : 20 Kolam

IV. PENANGANAN DARURAT

- 1) Rencana Operasi Oleh BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang Tanggal 20 April 2017.
- 2) Pendataan (Essemen Awal) Oleh TIM BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang Tanggal 20 April 2017.
- 3) Evakuasi masyarakat oleh POS BATAS 700 Raider dari Lokasi bencana, Tanggal 19 s/d 20 April 2017.
- 4) Pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat korban bencana tertanggal 21 April 2017 oleh BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang dengan menggunakan pesawat AMA MISI.

V. KENDALA/FAKTOR PENGHAMBAT

- 1) Transportasi darat menuju Distrik Iwur.
- 2) Rusaknya Jembatan Penghubung dari Oksibil ke Iwur
- 3) Faktor Alam yaitu Hujan Lebat di Distrik Iwur sehingga akses informasi terbatas

VI. PENUTUP

Demikian Laporan Kejadian Bencana Alam Banjir di Distrik Iwur Kabupaten Pegunungan Bintang yang dapat disampaikan.

KEPALA PELAKSANA BPBD

LABAN HOWAY, S.Sos, MM
PEMBINA
NIP. 19710206 200212 1010

TIM ESSESMEN BPBD

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. VINSEN A. MIMIN, S.IP | (KETUA TIM) HP. 081344667236 |
| 2. ALLO KAPROPKA, S.IP | (SEKRETARIS TIM) HP.082116716019 |
| 3. FRANS Y.S.SOLOSSA, S.Sos | (ANGGOTA BPBD) HP. 081248172224 |
| 4. BENNY BAWY | (ANGGOTA BPBD) |
| 5. THEO KAKYARMABIN | (ANGGOTA TRC) |

TIM PENDUKUNG

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. JHONY WALAM | (KEPALA DISTRIK IWUR) |
| 2. THIMOTHIOUS AWUM | (SEKRETARIS DISTRIK) |
| 3. YAKOBUS OKOSAN | (KEPALA SEKOLAH SMP 1 ATAP IWUR) |
| 4. POS TNI 700 RD | |